

A 11161 / 92

Charges pour l'autorisation de Râtelier cornadis autobloquant

1. Le râtelier cornadis ne doit présenter aucune vis saillante du côté animal.