



A 31046 / 18

Auflagen zur Bewilligung der zweiteiligen Futterraufe mit Dach GVRN05625 für Ziegen

Auf der den Tieren zugewandten Seite der Einrichtung dürfen keine Schrauben oder Kanten vorstehen, an denen sich die Tiere verletzen können.